

## 2016年10月21黄岛区党政机关车改车辆拍品目录

拍卖序号	车辆品牌	首次登记日期	车架号	排量	变速方式	表显里程(公里)	起拍价	情况描述
72	捷达	2002/03/08	LFVBA11G513090357	1.595	手动	222213	300.00	车前盖局部暴漆,车前灯更换,雨刷下方重新喷漆刮腻子,前盖撑起支架损坏,发动机渗油,电瓶维修,发动机前仓维修,右前反光镜喷漆,右前门暴漆,后保险杠损坏,后杠破损,右前门腻子裂,车顶腻子裂,后门框锈蚀
73	帕萨特	2010/03/29	LSVET69F0A2584944	1.781	自动	148505	20,400.00	右前车门轻微锈蚀,前杠轻微划痕,发动机渗油
74	海狮	2009/04/03	JTFSX23P186052312	2.7	手动	238534	26,900.00	线路老化,车身左侧局部暴漆,轻微划痕,车身右侧划痕明显,后部小追尾
75	桑塔纳	2002/06/18	LSVAF033322073540	1.8	手动	286610	620.00	左前车门缝隙较宽,左A柱暴漆,后杠松动,右后门暴漆,车顶条暴漆,雨刷锈蚀,发动机维修,左前叶子板一大块暴漆,线路老化,电瓶维修,左前翼子板喷漆,内饰板维修,手刹松动,左前窗升降器脱落,发动机引擎盖松动无法闭合;两梁头焊点,前盖、叶子板更换,水箱框架钣金
76	丰田	2007/07/05	LVGBE40K97G108621	2.362	自动	178143	13,320.00	发动机渗油,喇叭异响,右后车门暴漆,后保险杠、车身左右侧暴漆划痕,雨刷器损坏,档把无
77	丰田海狮	2005/07/06	JTFSX23P456001933	2.7	手动	253158	21,950.00	车内维修,左方有凹痕,后杠轻微裂纹暴漆,刹车片更换;前后发动机盖钣金,发动机渗油
78	桑塔纳	2010/07/14	LSVT91332AN057607	1.781	手动	146973	3,500.00	电瓶老化,发动机渗油,右前钣金,周身腻子,左前门活页焊点
79	北京现代	2005/04/27	LBESCCBH95X107662	1.975	手动	325854	2,430.00	前盖液压器损坏、暴漆严重,电瓶维修,全车大面积暴漆,刮腻子,后杠暴漆明显,右后轮胎缺气
80	江淮瑞风	2008/11/19	LJ16AA33187019948	1.997	手动	140502	7,920.00	后保险杠破损,发动机维修、渗油,左前门开启异响,车身轻微划痕,电路老化
81	本田	2011/02/25	LVHRE2851B5003783	1.997	自动	193215	13,920.00	左前翼子板喷漆,仪表故障,车身划痕
82	大众	2015/04/01	LSVAJ2BR0FN040241	1.598	自动	22007	23,200.00	车况较好

83	桑塔纳	2008/12/08	LSVAU033182322142	1.781	手动	145702	3,300.00	前盖有多处凹痕，发动机渗油，车身多处轻微划痕
84	桑塔纳	2008/12/08	LSVAU033882325491	1.781	手动	167185	3,150.00	右前车门锈蚀，右后车门有凹痕，发动机松动
85	帕萨特	2007/04/27	LSVDN49F972275038	1.984	手动	232296	6,000.00	雨刷锈蚀，左前翼子板有划痕，维修，门把手局部锈蚀
86	桑塔纳	2011/01/28	LSVT91331AN138078	1.781	手动	84921	4,080.00	电瓶缺电，右前翼子板维修，左后翼子板暴漆，刮腻子，车前盖老化，车身左侧局部重新喷漆
87	北京现代	2005/11/18	LBETCDBH95X012934	1.975	自动	278317	9,920.00	右后车灯损坏，车身左后门有划痕，左前门划痕，右后门暴漆严重
88	帕萨特	2008/12/04	LSVDL29F982557188	1.781	自动	191411	17,480.00	电瓶缺电，右前翼子板喷漆，雨刷锈蚀
89	桑塔纳	2004/02/10	LSVAF033842334602	1.8	手动	150192	1,890.00	大灯维修，车前盖老化，无法开启，车门锈蚀，车身老化，左后门封条松动；叶子板腻子裂，后备箱进水，防撞梁坏
90	雅阁	2003/05/29	LHGDM462232006057	1.998	自动	423142	9,160.00	右后车窗无法正常开合，右后翼子板暴漆明显，右前翼子板有刮伤，车前盖老化，反光镜刮蹭，后保险杠刮蹭、划痕，前机盖腻子裂
91	桑塔纳	2006/11/20	LSVAU033862160118	1.781	手动	213675	1,880.00	右前翼子板更换，发动机渗油，左前翼子板锈蚀严重，后保险杠松动破损，左后侧凹痕严重，后盖、左后翼子板。右后翼子板暴漆，右后方凹痕明显，右后方喷漆，车门下贴条松动，电瓶缺电，变速箱齿轮磨损严重，手刹松动
92	桑塔纳	2004/02/10	LSVAF033542334167	1.8	手动	167490	1,890.00	前杠破损，前盖划痕，左前门把手损坏，车门上部暴漆明显，左前翼子板凹痕明显，雨刷锈蚀，左后门把手损坏，右后门局部暴漆，减震异常，发动机舱内锈蚀严重，全车喷漆，后杠松动，前头事故，架子头整形
93	桑塔纳	2011/01/20	LSVT91336AN112723	1.781	手动	199851	3,300.00	电瓶缺电，车辆左前、右后门轴损坏，电瓶维修，前杠磨损，右前门开启有异响，右后车窗密封条松动
94	帕萨特	2006/12/04	LSVDM49F662335259	1.781	手动	373171	3,330.00	前车盖两侧暴漆明显，发动机漏油，进气口损坏，左前车门漆剥落，后杠磨损；发动机盖钣金，右前叶子板更换，尾灯破
95	桑塔纳	2010/05/06	LSVA10333A2225412	1.781	手动	209072	3,120.00	右前翼子板凹痕，左前翼子板凹痕，左前门开合不灵活，电瓶没电，车身左侧有划痕，右后侧局部暴漆，发动机渗油维修

96	东风	2010/01/07	LGDHD31E09G504281	1.997	手动	160756	2,480.00	前杠破损,镀铬装饰条锈蚀严重,车身喷漆,车斗锈蚀,驾驶室车床无法正常开启,漏油,后杠破损,电瓶缺电,车身多处锈蚀,车况较差,前杠维修并脱落。
97	桑塔纳	2007/04/26	LSVAU033072151172	1.781	手动	132184	2,080.00	整车喷漆,车外观多处锈蚀,前保险杠维修,车况较差,内饰较差,中控台松动,前杠划痕,局部漆剥落,翼子板、车身多处锈蚀;发动机舱盖、左前叶子板更换,水箱框架整形,右前叶子板整形腻子裂,前杠及大灯更换
98	桑塔纳	2008/01/02	LSVJN133672445484	1.781	手动	195970	2,790.00	右前反光镜裂纹,车尾灯更换,左翼子板、右翼子板维修,发动机维修,右后门开启处局部点锈蚀,后减震渗油
99	桑塔纳	2005/04/22	LSVAF033552041841	1.8	手动	424740	1,140.00	左前门开启异常,档位不清晰,车后方车漆、腻子剥落,前机盖开关损坏,电瓶缺电,发动机渗油,左前等损坏,前杠移位,前杠维修,左尾灯更换,散热风扇坏,前机盖整形,右后门腻子裂,后备箱盖整形,左侧围整形
100	桑塔纳	2007/04/21	LSVAU033872151291	1.781	手动	354016	1,440.00	车身喷漆,车前盖开启异常,线路老化,车身多处划痕,左前灯架叶子板及后备箱盖整形,后侧撞过
101	帕萨特	2003/12/03	LSVCC49F832392590	1.800	自动	361873	2,700.00	前杠破损,后杠破损暴漆,皮带、风扇有异响
102	桑塔纳	2010/04/23	LSVT91333AN035194	1.781	手动	145496	3,600.00	手刹异常,右后门暴漆破损,右后门有凹痕,多处轻微刮痕,右侧事故,右后门换
103	北京现代	2004/12/20	LBESCCBH84X096079	1.975	手动	368540	2,220.00	车身喷漆,右前翼子板裂纹锈蚀,前杠划痕明显,车身后杠暴漆严重。左前门裂纹严重。车顶锈蚀,车把手锈蚀严重,前左右翼子板维修。
104	帕萨特	2001/11/14	LSVCC49F112151743	1.800	自动	378928	2,280.00	电瓶缺电,变速箱异常,大灯更换,前盖暴漆,前杠磨损,线路老化,左右翼子板有刮蹭痕迹,左侧车门生锈局部剥落,左侧事故
105	桑塔纳	2011/01/26	LSVT91331BN012871	1.781	手动	109862	5,670.00	左后侧小块锈蚀,车况整体较好
106	红旗牌	2002/04/16	LFPH4ABB529005575	1.8	手动	438877	1,230.00	右前窗开启异常,喇叭损坏,驾驶室门锁打不开,左后轮上方锈蚀严重,雨刷锈蚀,左后翼子板有划痕,发动机渗油。
107	东风	2011/05/05	LJNTGUBX2BN032202	2.498	手动	100554	1,530.00	车都锈蚀,前杠喷漆,左前翼子板刮腻子,四驱切换器无

108	蒙特罗	2004/05/11	JA4MR41H1SJ027931	3.5	自动	217787	6,800.00	前挡风玻璃维修,前杠刮蹭,车身后侧玻璃多处锈蚀暴漆,车身下方裂纹严重,后杠刮蹭,车顶锈蚀,多处轻微划痕,内饰发霉,大本标注初登日期早于出厂日期(过户时如需变更,买受人负责处理,费用全部由买受人承担)
109	桑塔纳	2005/04/22	LSVAF033952041888	1.8	手动	4115	1,580.00	车身喷漆,左右翼子板维修,车前盖维修,车身多处锈蚀,车身多处划痕,右侧事故
110	北京现代	2006/05/31	LBEJMBJBX6X026588	1.975	手动	207956	8,160.00	电瓶缺电,左前门喷漆(有凸起)
111	桑塔纳	2008/12/08	LSVAU033X82322981	1.781	手动	115869	3,480.00	前杠变形,大灯更换,四个把手处划痕明显
112	长城	2004/04/23	LGWCA2G704A002587	无	手动	339700	1,120.00	前杠两侧划痕,左右翼子板维修,车顶多处锈蚀明显,车斗锈蚀明显,后杠破损
113	帕萨特	2003/02/17	LSVCD49FX32243739	1.781	手动	371391	2,520.00	电瓶缺电,发动机渗油,前杠破损,后杠磨损,涡轮增压机老化,右前门有轻微凹痕,左后轮减震异常
114	江淮瑞风	2010/08/18	LJ16AA249A7021382	1.997	手动	82720	9,210.00	大灯更换,前杠轻微漆剥落,后杠划痕,右后尾灯破损
115	桑塔纳	2006/02/28	LSVAF033X52155527	1.781	手动	297745	1,400.00	车身喷漆,车身多处锈蚀,暴漆,前杠维修,电瓶更换,雨刷锈蚀
116	丰田 PRADO	2002/07/26	JTEBH95J120097465	3.5	自动	239644	27,030.00	前杠两侧划痕,暴漆,内饰较旧,左后轮胎没气,车身多处漆剥落,锈蚀,裂纹
117	东南	2005/05/27	LDNK78YPX50110049	1.993	手动	201943	1,480.00	前杠划痕,车身喷漆,电瓶缺电,后杠破损,左后方有明显凹痕,左前门裂纹严重,锈蚀,前杠松动,雨刷锈蚀,左侧两门腻子裂,后备箱盖整形,门边锈蚀
118	桑塔纳	2008/12/08	LSVAU033082325467	1.781	手动	165049	3,150.00	后备箱维修,电瓶缺电,车身喷漆,车身多处锈蚀,水箱框架整形
119	长城	2008/11/07	LGWCA217X8C005323	2.237	手动	235999	1,600.00	前杠暴漆、破损、刚蹭,雨刷锈蚀,车身喷漆,多处锈蚀,车斗锈蚀,后杠破损,车况较差,进气格栅松动。前机盖钣金,右前叶子板更换,右侧两门锈蚀
120	帕萨特	2005/12/05	LSVCM49F752253339	1.781	手动	266324	3,690.00	右前翼子板凹痕,车身多处轻微划痕,副驾驶前储物格无,右后灯上方凹痕,左右前翼子板喷漆,整车喷漆
121	五菱	2009/07/16	LZWACAGA597109006	1.206	手动	68918	2,520.00	前杠维修,左后门无法开启,车身多处划痕,水箱框架整形

122	桑塔纳	2008/12/08	LSVAU033482322975	1.781	手动	148237	3,240.00	钥匙无法启动,右后门封条松动,车身多处划痕,水箱更换
123	大众	2014/05/05	LSVAB4BRXEN024959	1.598	手动	49819	15,000.00	前杠刮蹭,左侧车门划痕,车顶凹痕
124	桑塔纳	2007/08/27	LSVAU033672227736	1.781	手动	185355	2,310.00	车身喷漆,左后车门破损,左前门有凹痕,内饰一般。右前事故,梁头、右侧门子、右后叶子板整形,左前门腻子裂
125	江淮瑞风	2011/03/18	LJ12GKS35A4017289	1.997	手动	98997	10,050.00	电瓶缺电,车前盖无法开启,左后光镜漆剥落,右反光镜漆剥落,前杠划痕,后杠划痕
126	桑塔纳	2003/05/20	LSVAF033832142272	1.800	手动	247952	1,530.00	车身喷漆,右前门刮腻子,暴漆明显,右前翼子板有凹痕,左前翼子板维修,雨刮生锈,右前门锈蚀,车前盖无法开启
127	桑塔纳	2002/04/16	LSVCJ833922017481	1.781	自动	360327	900.00	左后门胶条坏,左(右)翼子板、前盖裂纹维修,左A柱维修裂纹,左前把手锈蚀,左后翼子板裂纹维修,后盖锈蚀,右后门装饰条脱落,右后门开合有异响,右前车门暴漆,车身多处锈蚀,电机更换
128	翼虎	2007/08/23	WFOYU93147KA54125	2.967	自动	264540	16,120.00	前盖小块漆剥落,左侧车身多处划痕,左侧车身后侧暴膜,电瓶更换,车身左侧前门小块凹痕;天窗漏水
129	雅阁	2004/07/20	LHGCM462942008180	1.998	自动	310020	9,000.00	前杠维修,密封胶条老化,车顶暴漆刮腻子,后杠暴漆严重,尾灯更换,前防撞钢梁维修,后备箱盖变形,轮毂锈蚀。
130	江淮	2007/03/14	LJ16AA33377004091	2.351	手动	370176	2,460.00	前杠破损,雨刷锈蚀,右前玻璃升降异响,左右叶子板划痕,右后门封条脱落,左前门左后轮上,后盖锈蚀严重,发电机渗油;前头有事故,水箱更换
131	桑塔纳	2005/03/11	LSVAF033242246855	1.800	手动	254639	2,190.00	前车盖凹痕,全车喷漆,车身右后锈蚀严重,发电机渗油,电瓶更换,后杠凹痕,线路老化,左右叶子板暴漆,前盖盖不上
132	桑塔纳	2010/05/06	LSVA10338A2225406	1.781	手动	264534	3,180.00	全车喷漆,发电机渗油,电瓶更换,线路老化,左右有事故
133	雅阁	2005/03/11	LHGCM462252002965	1.998	自动	353470	8,640.00	前杠刮蹭,车身喷漆,左后翼子板暴漆,右前叶子板暴漆,划痕,发电机渗油,右后钣金
134	东南	2006/01/09	LDNH9SfJ150007473	2.350	自动	411633	2,310.00	发电机渗油,前杠刮蹭,右后轮挡泥板外侧锈蚀,电瓶更换
135	本田 CRV	2006/12/28	LVHRD584965008425	1.998	自动	220317	9,720.00	右反光镜刮蹭,发电机渗油,电瓶更换,防撞梁锈蚀严重。前头事故,车架整形

136	迈腾	2009/01/16	LFV3A23C483046462	1.798	自动	369927	16,640.00	左后门开启损坏,前杠轻微划痕
137	桑塔纳	2010/05/06	LSVA10333A2225409	1.781	手动	229295	4,080.00	车身喷漆,前挡风玻璃维修,发电机渗油,前盖锈蚀,车把手处划痕严重,前头事故,水箱框架整形。
138	江淮	2007/06/06	LJ16AA33577014685	2.35	手动	403182	3,300.00	前杠划刮蹭,右前车门凹陷,右后侧锈蚀,有凹痕,发电机渗油,车身喷漆,雨刷锈蚀,左前门局部锈蚀,右底边架整形锈蚀,
139	桑塔纳	2009/06/11	LSVT413329N485526	1.781	手动	169340	3,480.00	右前大灯异常,前盖无法开合
140	帕萨特	2005/11/21	LSVCM49F552253288	1.781	手动	218562	3,990.00	车盖锈蚀,车盖右侧,前盖右侧划痕明显,右后轮上有凹陷,刮蹭划痕,右后车身划痕,左前玻璃移位,前盖无法开启
141	雅阁	2004/12/24	LHGCM462X42020564	1.998	自动	378256	8,200.00	前杠划痕,右反光镜划痕,左后方裂纹,轻微暴漆
142	桑塔纳	2003/01/11	LSVHH133532058134	1.781	手动	293204	920.00	前档漆剥落,前盖无法开启,雨刷锈蚀,左前门暴漆,车身左后方暴漆划痕,车后刮腻子,右前方门子锈蚀严重,左前叶子板更换
143	桑塔纳	2003/04/22	LSVHH133X32106713	1.781	手动	242253	1,020.00	前杠左侧磕碰,雨刷锈蚀,后杠漆剥落(右侧),后备箱盖维修,车身多处轻微划痕,线路老化;发动机盖钣金
144	桑塔纳	2011/01/28	LSVT91335AN138276	1.781	手动	84269	5,730.00	前杠左侧划痕明显,左侧车门划痕,右侧车门划痕,发电机渗油,右后门小块漆剥落
145	雅阁	2003/08/12	LHGCM462132012142	1.998	自动	307863	9,240.00	前风挡有碎点,左前翼子板维修,后杠小块漆剥落,右翼子板维修
146	桑塔纳	2006/12/07	LSVA6033362305842	1.781	手动	311291	1,680.00	发电机渗油,四个车门锈蚀,车后盖局部凹痕,车体喷漆,左前翼子板划痕,左前门钣金
147	尼桑	2008/07/07	LJNMEWAG78N008204	2.388	手动	285656	1,890.00	左侧车门损坏,前盖裂纹,锈蚀有凹,车体喷漆,前杠划痕,右前叶子板维修,左前叶子板暴膜,维修,重新喷漆,后杠划痕,后备箱内衬板松动,前头事故,前机盖、水箱框架、车架整形、电瓶损坏、无法启动
148	桑塔纳	2004/02/17	LSVAF033942335032	1.8	手动	24773	1,890.00	左前门把手不灵敏,右前叶子板维修刮腻子,电瓶没电,雨刷锈蚀,前盖裂纹,右侧事故,水箱换,底边架整形锈蚀
149	猎豹	2004/11/08	LL6652B084A013336	2.351	手动	10867	1,680.00	线路老化,左A柱维修,车身车轮上磨损锈蚀明显,车身多处轻微划痕,电瓶缺电

150	桑塔纳	2005/07/14	LSVAF033752082911	1.8	手动	300941	2,070.00	发动机漏油, 右前腻子板维修, 右前叶子板, 前盖暴漆严重, 前风挡维修, 车身整体锈蚀严重, 车况较差, 右前门刮腻子, 剥落严重, 发电机维修, 右前柱裂纹严重
151	帕萨特	2005/12/02	VDL49F552257851	1.781	自动	313933	3,360.00	变速箱异常, 电瓶损坏, 前盖裂纹多条明显, 左前叶子板锈蚀, 前杠划痕, 右侧车门下方刮腻子剥落, 整车右侧维修
152	东南	2006/01/04	LDNA9SFJ950006444	2.35	自动	406670	1,800.00	发动机渗油, 线路老化, 散热风扇坏, 前杠磕碰, 左A柱锈蚀, 后杠磕碰, 左侧反光镜划痕
153	江铃全顺	2011/03/01	LJXBM2JD6BT020296	2.261	手动	84342	23,520.00	前杠划痕多处明显, 前杠松动, 车身右侧划痕, 后杠右侧划痕, 右车门处长划痕, 前杠右侧刮蹭, 无机油
154	长城	2013/06/21	LGWCA2173DB000836	2.237	手动	41305	15,360.00	左后侧划痕, 车斗有划痕, 车前头多处轻微划痕
155	桑塔纳	2010/05/10	LSVA10332A2225398	1.781	手动	165164	3,750.00	前盖漆剥落裂纹锈蚀, 发电机没电, 右侧车门划痕, 车身喷漆, 右后叶子板锈蚀, 左前门划痕, 右前事故整形, 发动机盖腻子裂, 水箱框架钣金, 右前门钣金
156	桑塔纳	2002/06/05	LSVEH033712165664	1.800	手动	表坏	930.00	车左侧大片漆剥落, 车左侧刮腻子, 前杠磕碰划痕, 电瓶没电, 右前反光镜划痕, 车身喷漆, 右后胎缺气
157	狮跑	2010/01/05	LJDFAA14990081042	2.0	手动	243438	11,700.00	车身喷漆, 前杠划痕, 右前车把手锈蚀, 后盖有锈点, 右后方划痕, 左后方局部有漆剥落, 前杠刮蹭明显
158	桑塔纳	2011/01/26	LSVT91330AN137794	1.781	手动	120200	5,670.00	前杠划痕, 做前杠刮蹭, 右杠划痕, 多处轻微划痕, 后部碰撞整形
159	桑塔纳	2006/12/07	LSVAU033562305843	1.781	手动	表坏	2,040.00	车身喷漆, 前杠磕碰划痕, 右反光镜磕碰, 车门局部锈蚀, 前挡风玻璃破损, 发动机渗油, 后杠多个锈点, 电瓶坏
160	桑塔纳	2009/06/11	LSVT413369N473198	1.781	手动	139033	3,240.00	车锁不好用, 左侧密封条老化脱落, 前车盖划痕明显, 右后侧划痕, 右后车门有凹痕, 右翼子板喷漆, 右前门局部漆剥落
161	桑塔纳	2009/06/11	LSVT413369N488641	1.781	手动	105341	3,480.00	前杠划痕, 左前叶子板划痕, 左前门轻微划痕, 右前叶子板划痕, 右后视镜磕碰, 电瓶缺电
162	桑塔纳	2004/11/29	LSVAF033642232652	1800	手动	5798	1,890.00	车身喷漆, 密封条老化(左前门), 中控台破损, 左右翼子板维修, 发电机更换, 线路老化, 钥匙不匹配, 前防撞杠梁维修
163	桑塔纳	2004/06/08	LSVJH133242125744	1.781	手动	252968	1,890.00	右后翼子板喷漆, 右侧饰条锈蚀, 右侧喷漆, 车把手处锈蚀划痕, 前杠划痕, 车锁不好用, 左侧车门开启异常, 右前翼子板喷漆, 左前翼子板喷漆, 车身喷漆, 周身腻子, 前头有伤

164	奥德赛	2007/01/15	LHGRB184262028707	2.354	自动	435312	7,740.00	左侧密封条脱落,左前门锁坏,后雾灯坏(左),前杠划痕,右前轮前局部漆剥落,左前后市镜破损,电瓶缺电,右翼子板喷漆
165	欧蓝德	2007/11/14	LE4FTL4J665604051	2.4	自动	191486	9,960.00	车身喷漆,前杠小块漆暴落,后杠划痕,后杠小块漆剥落,左后尾灯破损
166	别克牌	2007/04/17	LSGWT53X87S056004	2.384	自动	71807	15,900.00	前杠、两前大灯、后杠、发动机舱盖更换,局部喷漆、脱漆,右后尾灯更换、碎,后备箱支杆坏
167	别克牌	2007/04/17	LSGWT53X07S050195	2.384	自动	228272	16,600.00	前杠、两前大灯、后杠更换,全车做漆,前档更换,轮胎磨损